

CN-MB802C GPS軟體地圖更新步驟

1. 適用機種: CN-MB802C

軟體地圖之更新網站：http://panasonic.com.tw/caraudio/PSCBservice_download.aspx

進入 下載專區 / 下載分類：衛星導航

例：GPS軟體最新版本 [GPS Version：V42] MAP圖資最新版本 [地圖 Version：TW.133C782]

2.更新注意事項:

2.1 本文件內容所提及的版本編號，皆為範例；請參考下載網站，依照實際版本號碼作更新的動作。

2.2 請先至網站上，下載最新版本檔案(例：PANA120T_ARM_42.exe)，置於PC端硬碟中以備使用(假設放置於”桌面”)；該檔案為自動解壓縮檔，請先做解壓縮。

2.3 請將解壓縮完畢的AppUpd.spd整個複製於USB中。
(詳細方法請參考後付說明步驟)

注一: 更新動作只適用於舊版本升級至新版本，故請先檢視目前 NAVI 的GPS軟體及地圖版本，確認是否需要更新。


注二: USB 碟容量 4GB 以上。

注三: 汽車鑰匙切至 **ACC OFF** 關閉主機音響電源。

CN-MSB802C GPS軟體地圖更新步驟

3. 如何將下載GPS 軟體COPY 至 USB碟

3.1先將下載 GPS 軟體 先儲存在PC電腦桌面備份。(如圖一)



圖<—>

CN-MB802C GPS軟體地圖更新步驟

3.2 USB碟 插入PC 電腦 USB槽連結 (如圖 二)

3.3 PC電腦上” 電腦” 開啟，將卸除式磁碟開啟。




圖 <二>

CN-MS302C GPS軟體地圖更新步驟

3.4將解壓縮完畢備份在電腦桌面的AppUpd.spd先做複製動作。(如圖三)




圖 <三>

CN-MB802C GPS軟體地圖更新步驟

3.5 AppUpd.spd複製動作完成後在貼上至USB碟中. (如圖四)




圖 <四>

步驟3: 點選 USB 碟 開啟 “例:“E” 槽 (可參考前述3.3操作方法)

CN-MB802C GPS軟體地圖更新步驟

4. 如何在音響主機上更新GPS 軟體


4.1 複製於USB中完畢後. 插入音響主機 USB 插槽, 點選導航按鍵



點選”導航”按鍵

* 注意一: 更新前請先將導航退出, 否則點選”導航”鍵將直接進入導航, 無法進入更新畫面。

4.2 進入更新畫面, 點選 “APP” 後, 進入下一更新畫面再按”確定” 鍵



點選APP




點選”確定”

CN-MS302C GPS軟體地圖更新步驟

4. 如何在音響主機上更新GPS 軟體

4.3 點選完 “確定” 鍵後，開始更新，更新時間約15分鐘，更新完後，主機自動重新開機。



* 注意一: 更新中請不要切斷音響主機電源。

* 注意二: 無自動更新時,請檢查USB內是否有更新軟體或更換USB再依前述操作方法(3.3~3.5)再操作一次。

CN-MB802C GPS軟體地圖更新步驟

4.4. 重新開啟音響主機後,進入導航選單/檢視的版本資訊中,檢查GPS軟體地圖版本是否已更新。

版本資訊 ← 返回地圖

本系統為台灣松下電器股份有限公司製作、出版。
機器型號： AVNS-ARM-P01
GPS軟體版本： PANA120T_ARM_42
地圖發行版本： TW.133C782
系統/地圖更新, http://www.panasonic.com.tw/caraudio/PSCBservice_download.aspx
維修服務請洽各地經銷商或各地服務站。
服務專線：0800098800

版本已更新
GPS軟體版本：PANA120T_ARM_42
地圖發行版本：TW.133C782

返回

※ 至此就已更新完畢，